


改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年6月11日

改善対策届出番号	694	改善対策開始日	令和6年6月12日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プラグインハイブリッド車両の充電コネクタにおいて、作業指示が不適切なためコネクタ内の温度センサーの配線が正しく配策されていない。そのため、温度センサーが温度を感知することができず、充電コネクタの温度が上昇し、その状態で充電コネクタに触れると火傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線コネクタ内における電気配線を適切に配策する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ランドローバー	3LA-LK934A	レンジローバー PHEV	SALKA9A40PA024923～SALKA9A4XPA086040 令和4年11月5日～令和5年12月22日	49	
	3LA-LKB34A		SALKABA42PA024686～SALKABA40PA075118 令和5年2月11日～令和5年8月28日	12	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月5日～令和5年12月22日	(計61台)	

改善箇所説明図



注： は、修理部分を示す。