

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和6年9月24日

リコール届出番号	外-3883	リコール開始日	令和6年9月24日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（オイルフィルターケース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の潤滑油をろ過するオイルフィルターにおいて、オイルフィルターケースの材質が仕様と異なっている。そのため、潤滑油の内部圧力に耐えられずにケースが破損し、飛散したオイルが排気管に付着すると、最悪の場合、火災となる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルフィルターケースを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-L123WA	レンジローバースポーツ	SAL1A2AWORA175719～SAL1A2AW4RA183905 令和6年1月29日～令和6年3月11日	6	
	3CA-LE62WAB	DEFENDER 90	SALEA6AW4R2294134 令和6年1月29日	1	
	3CA-LE72WAB	DEFENDER 110	SALEA7AW3R2293045 令和6年1月29日	1	
	3CA-LK93WA	レンジローバー	SALKA9AWXRA208609～SALKA9AW2RA209253 令和6年1月29日	2	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年1月29日～令和6年3月11日	(計10台)	

本件は、令和6年7月2日付け届出番号「外 3883」で届出したものですが、精査した結果、対象範囲を拡大し届出するものです。

改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。