

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

更新日 2024/5/1

モデル	VIN
ディスクバリアスポーツ	FH518271
ディスクバリアスポーツ	FH522396
ディスクバリアスポーツ	FH527424
ディスクバリアスポーツ	FH528931
ディスクバリアスポーツ	FH539119
ディスクバリアスポーツ	FH541483
ディスクバリアスポーツ	GH546730
ディスクバリアスポーツ	GH555912
ディスクバリアスポーツ	GH563730
ディスクバリアスポーツ	GH566881
ディスクバリアスポーツ	GH568206
ディスクバリアスポーツ	GH573955
ディスクバリアスポーツ	GH585921
ディスクバリアスポーツ	GH592338
ディスクバリアスポーツ	GH592347
ディスクバリアスポーツ	GH616066
ディスクバリアスポーツ	GH617355
ディスクバリアスポーツ	GH619609
ディスクバリアスポーツ	GH624742
ディスクバリアスポーツ	GH627838
ディスクバリアスポーツ	GH627990
ディスクバリアスポーツ	HH641082
ディスクバリアスポーツ	HH641088
ディスクバリアスポーツ	HH642711
ディスクバリアスポーツ	HH644111
ディスクバリアスポーツ	HH645325
ディスクバリアスポーツ	HH645562
ディスクバリアスポーツ	HH648589
ディスクバリアスポーツ	HH652881